

แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง



บริษัท โฮริซอน คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 808/3 หมู่ - ซอย สุขุมวิท 55 ตำบล / แขวง คลองตันเหนือ
อำเภอ / เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทร -

Dingli SCISSOR LIFT MODEL : JCPT1612DCB S/N : JPDCB201631

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจสอบครั้งต่อไป 15 กุมภาพันธ์ 2568

ขณะทดสอบเครื่องจักรใช้งานอยู่ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ทำการตรวจสอบโดย

บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด

เลขที่ 66/59 หมู่ 6 ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ตำบลบางเต็ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-006-3332, 090-9737891

แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

ข้อมูลของผู้ครอบครองเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานก่อสร้าง					
ผู้ครอบครอง/นิติบุคคล	บริษัท ไสริซอน คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด			เจ้าของ/ผู้กระทำแทน	
ที่อยู่เลขที่	808/3	หมู่	-	ซอย สุขุมวิท 55	ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต	วัฒนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์	-
ใช้งานอยู่ที่/เก็บรักษาอยู่ที่ บริษัท ไสริซอน คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด					
ที่อยู่เลขที่	808/3	หมู่	-	ซอย สุขุมวิท 55	ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต	วัฒนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์	-

ข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง					
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีชื่อเรียกอันเป็นที่เข้าใจว่าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างชนิดและประเภท					SCISSOR LIFT
ยี่ห้อ	Dingli	รุ่น	JCPT1612DCB		
หมายเลขเครื่อง	JPDCB201631	หมายเลขทะเบียน	-		
สร้างโดย	Dingli	ประเทศ	CHINA	ตามมาตรฐาน(ถ้ามี)	ANSI
<input checked="" type="checkbox"/> มีคู่มือการใช้งาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งผู้ผลิตได้กำหนดขึ้น					
<input type="checkbox"/> มีคู่มือการใช้งาน ซึ่งวิศวกรเป็นผู้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ					
ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย(ถ้ามี)					
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องจักรและอุปกรณ์นี้ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ					

ข้อมูลการดำเนินงาน								
ข้าพเจ้า	นายปรัชญา กริโส		อายุ	37 ปี	ที่อยู่เลขที่	66/59 ม.6	ถนน	กรุงเทพ-ปทุมธานี
ตำบล/แขวง	บางเคื้อง	อำเภอ/เขต	เมืองปทุมธานี	จังหวัด	ปทุมธานี	โทรศัพท์	090-9737891	
สถานที่ทำงาน	บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด		ที่อยู่เลขที่	66/59 ม.6		ถนน	กรุงเทพ-ปทุมธานี	
ตำบล/แขวง	บางเคื้อง	อำเภอ/เขต	เมืองปทุมธานี	จังหวัด	ปทุมธานี	โทรศัพท์	090-9737891	
<input checked="" type="checkbox"/> ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล								
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใบใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตระดับ สามัญวิศวกร								
เลขทะเบียน	สก.4121		วันที่หมดอายุ	17 พฤษภาคม 2569				
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องจักรและอุปกรณ์นี้ได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามข้อกำหนดและรอบระยะเวลาตั้งรายการ								
ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้มีการดำเนินการแก้ไขสภาพบกพร่อง สึกหรอ หรือชำรุดอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้งานให้สามารถ								
ใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อไปได้ดีและปลอดภัย								
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องจักรและอุปกรณ์นี้ได้ถูกบัญญัติให้มีการตรวจสอบ หรือรับรองว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานต่อไปได้ดี								
และปลอดภัยตามกฎหมายอื่น ดังเอกสารรายการที่ระบุไว้ในแนบท้ายนี้								

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างตามรายการทดสอบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้ปรับปรุงแก้ไข

ส่วนที่ชำรุดหรือบกพร่องจนใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัยแล้ว

จึงขอรับรองว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างนี้ ใช้งานได้เป็นอย่างดี ตามข้อที่ 9 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหมอน้ำ พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)	(.....)	(ลงชื่อ)	(.....)
	นายปรัชญา กริโส		นายจ้าง/เจ้าของ/ผู้ครอบครองหรือมีไว้ในงาน
	วิศวกรผู้รับรอง		
วันที่รับรอง	15 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่รับรอง	15 กุมภาพันธ์ 2567

การตรวจสอบเครื่องจักรกล

บริษัท	บริษัท ไฮริซอน คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ชนิดเครื่องจักร :	SCISSOR LIFT
NO :	-	Manufacturer :	Dingli
Model :	JCPT1612DCB	Serail Number :	JPDCB201631
Life capacity:	250 kg.	ประเทศผู้ผลิต :	CHINA
ระบบต้นกำลัง :	ไฟฟ้า	มาตรฐาน	ANSI
ตรวจสอบที่ :	อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	Platfrom hight :	13.7 m. ปีที่ผลิต 2020
วันที่ตรวจสอบ	15 กุมภาพันธ์ 2567	ตรวจสอบครั้งต่อไป	15 กุมภาพันธ์ 2568

รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ครันไม่ซึม ระดับน้ำ			✓	
2.ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมัน ไฮดรอลิคไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตกหรือหลุดหลวม	✓			
3.แตรรถใช้งานได้ดี	✓			
4.มีสัญญาณแสง เสียงเตือน และสวิตช์ฉุกเฉิน	✓			
5.กระบอกลไฮดรอลิคไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึมข้อต่อไฮดรอลิคไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพยาง แก้มยาง ดอกยาง ล้อตีนตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7.กระเช้าราวกันตก และกลอนล้อคประดู ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
8.ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9.ระบบควบคุมการขึ้น-ลง (การยึด ทด สวิง) และการยึดขาข้างและการตั้งรถได้ระดับ	✓			
10.มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม			✓	

ตรวจสอบโดย



นายปรัชญา กริโส

วันที่

15 กุมภาพันธ์ 2567

แบบบันทึกการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์รถยนต์

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง		แนวทางปรับปรุง,แก้ไข
		ปกติ	แก้ไข	ไม่เกี่ยวข้อง	แก้ไข,ซ่อมแซม		
1	หมวดโยธา - การติดตั้งโครงสร้างหลัก - ฐานของเครื่องจักร โครงสร้างส่วนหมุน สภาพส่วนรับน้ำหนัก สภาพรอยเชื่อมต่อ สภาพของแป้นเกลียว สลักเกลียวยึดและหมุนย้า น้ำหนักถ่วง (Counterweight) อื่นๆ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					
2	หมวดเครื่องกล ระบบต้นกำลัง สภาพความพร้อมของเครื่องกล ระบบหล่อลื่น ระบบช่วงล่าง ระบบควบคุมการทำงาน ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ระบบเชื้อเพลิง ระบบระบายความร้อน ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อ(คลัตช์) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน ระบบควบคุมไฮดรอลิค ระบบลม(Pneumatic) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ ระบบเบรก สภาพลวดสลึง ม้วนลวดสลึง สภาพรอก และตะขอ อื่นๆ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
3	หมวดไฟฟ้า ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ระบบควบคุมการทำงาน ระบบควบคุมนิรภัย สภาพแผงวงจรควบคุม อุปกรณ์ประกอบสายไฟ สภาพสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					

ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

นายปรัชญา กวีโส

แบบบันทึกการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์รถยนต์

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข, ซ่อมแซม	แนวทางปรับปรุง,แก้ไข
		ปกติ	แก้ไข	ไม่เกี่ยวข้อง		
4	หมวดความปลอดภัย - สภาพบันไดหรือทางขึ้นเครื่องจักร - สภาพพื้นกันลื่น - ราวจับ - ราวกันตก - แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น - เครื่องป้องกันอันตรายจาก วัสดุหล่นของหลังคา วัสดุเนื่องจากการทำงาน - ระบบควบคุมที่กีดนำหน้าพนักงาน - ระบบเบรกป้องกันการเลื่อนไหล	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓		
5	ขณะจอด - แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก - สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน - สัญญาณเสียงเตือนขณะทำงาน - สัญญาณแสงวาบเตือนขณะทำงาน - รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร - กลไกจำกัดขอบเขตการทำงาน - เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานที่ห้องบังคับ - เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานสำหรับบริเวณ ที่มีการใช้งานเครื่องจักร - ระบบสายดิน - ระบบสายล่อฟ้า - อื่นๆ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓		



ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

นายปรัชญา กริโส

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-90090-0-098-09-1

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย ปรัชญา กริโส**
Title/Name Surname **Mr. Prachya Kreeso**

เลขทะเบียน สก.4121 License No. เลขที่สมาชิกสามัญ 222801 Member No.

ระดับ **สามัญวิศวกร** สาขา **เครื่องกล**
Level Professional Eng Discipline Mechanical Eng

วันอนุญาต 18 พ.ค. 2564 วันครบหมดอายุ 17 พ.ค. 2569
Date of Issue 18 May 2021 Date of Expiry 17 May 2026

ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature) **เกานัน**
(นายเชษฐ์วี สุวรรณสวัสดิ์)
นายกสภาวิศวกร President

ใช้สำหรับรับรอง S/N JPDCB201631
DATE 15 February 2024

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

337018



I have inspection :

Brand :

Model :

SN :

DATE:

SCISSOR LIFT

Dingli

JCPT1612DCB

JPDCB201631

15 February 2024

ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

นายปรัชญา กริโส





แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๗

อนุญาตให้ บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๓๕๕๖๐๐๑๑๘๗๖
ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖/๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเต็อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบเครื่องจักร (ลิฟต์ เครื่องจักร
สำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง และรอก) ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ใช้สำหรับรับรอง S/N JPDCB201631
DATE 15 February 2024

(นายสมพนธ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

นายปริญญ์ กริโส

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร
บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๗

๑. นายปรัชญา กริโส
๒. นายกำพล ถาวร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ใช้สำหรับรับรอง S/N JPDCB201631 เกานัน
DATE 15 February 2024

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

นายปรัชญา กริโส



ที่ รง ๐๕๐๔/๒๓๕๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด
อ้างถึง หนังสือ บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แนบท้ายใบอนุญาตฯ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย คือ นายชัชเชษฐ์ สิทธิอายุเจริญ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น ของนายชัชเชษฐ์ สิทธิอายุเจริญ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงอนุมัติให้ บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของบริษัทฯ หมดอายุ ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และจัดส่งฉบับสำเนาให้กองความปลอดภัยแรงงานเพื่อให้สถานภาพการเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร และปั้นจั่น เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ใช้สำหรับรับรอง S/N JPDCB201631
DATE 15 February 2024
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ทวีวงศ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓



ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

นายปรัชญา กริโส

แบบบันทึกการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์รถยนต์ประเภท

ชื่อเครื่องจักร	SCISSOR LIFT	ซีเรียล S/N :	JPDCB201631	Platform Heigh	13.7 m.
เบอร์เครื่องจักร	-	สถานที่ตรวจเช็ค	อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	Platform Capacity	250 kg.
วันที่ตรวจสภาพ	15 กุมภาพันธ์ 2567				



ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

นายปรัชญา กรีโส